

青海省交通建设管理有限公司

西宁至互助一级公路扩能改造工程项目管理办公室

青交建西互办〔2021〕75号

西宁至互助一级公路扩能改造工程

关于下发2021年上半年平安工地安全专项检查情况的通报

各监理、施工单位：

西互公路自复工以来始终坚持以“安全第一 预防为主 综合治理”的方针，坚持抓基础、抓关键、抓标准化，以交通运输部“平安工地”创建方案为主要指导，严格执行项目公司“平安工地”建设活动实施方案，积极开展“平安工地”考核活动，各施工、监理单位在安全生产工作中，组织严密，狠抓落实，敢于创新，取得了较好的成效，目前安全生产形势处于可控状态。西互项目办于6月份对各施工、监理单位开展了上半年“平安工地”

考核工作，本次考核施工单位 3 家、监理单位 2 家，考核结果为“合格”。

一、总体情况

从考核结果看，参建单位均能落实自身安全责任，按要求开展安全生产专项活动，基础管理资料基本齐全，施工现场管理基本可控，安全生产管理水平逐步提高。但个别参建单位仍存在安全教育培训不到位、安全技术交底不明确、安全检查工作不规范、考核不全面等问题。

二、具体检查情况

(1) 西互 SGJL-1 总监办内业部分

- 1、安全教育培训不完善
- 2、安全月报目录未更新
- 3、安全管理制度不健全

(2) 西互 SGJL-2 总监办内业部分

- 1、安全人员巡视记录未及时更新
- 2、安全教育培训卷内目录未及时更新
- 3、专项活动卷内目录未及时更新

(3) 西互一标内业部分

- 1、临电检查台账未及时更新
- 2、消防台账未及时更新
- 3、临电检查台账未及时更新

- 4、安全员日志未及时更新

(4) 西互一标外业部分

- 1、塘川 A 匝道标牌倒地
- 2、K10+000 水码摆放不到位
- 3、塘川一号桥未做临边防护

(5) 西互二标内业部分

- 1、缺少安全月专项会议会议纪要
- 2、安全生产责任书考核周期不连续
- 3、电工巡视记录未及时更新
- 4、安全员日志未及时更新

(6) 西互二标外业部分

- 1、大庄隧道左洞逃生管道上放置电焊枪
- 2、大庄隧道左洞通风管道风力太小
- 3、全线限速牌、公里牌桩号不齐全，部分丢失
- 4、姚马一号桥高空作业缺少上下扶梯
- 5、互通主线桥护网吹落

(7) 西互三标内业部分

- 1、施工安全日志未更新
- 2、安全教育培训（安全责任书）部分未签字
- 3、特种人员登记台账不完善
- 4、安全检查隐患整改台账未更新

(8) 西互三标外业部分

- 1、支架搭设作业人员安全带底挂高用
- 2、韵家口B匝道现浇支架斜撑插销未紧固
- 3、韵家口旧桥拆除现场路口封闭警示未设置到位
- 4、龙门吊部分连接件销轴未插开口销
- 5、韵家口互通拼宽桥配电箱倒落
- 6、韵家口扶壁式挡墙部分安全护栏倒落

三、整改要求

各参建单位应持续重视安全生产工作,加强日常安全生产管理,坚持安全生产责任落实,全面推进安全管理水平的整体提升,监理单位要加大监督力度,以“零容忍”的态度严把工程安全关,并全程监督整改落实工作,坚决不留安全隐患。

各参建单位于本月20日前完成整改,并上报项目办。

西宁至互助一级公路扩能改造工程

项目管理办公室

2021年6月25日