

青海省交通建设管理有限公司 西宁至互助一级公路扩能改造工程项目管理办公室

青交建西互办〔2021〕77号

西宁至互助一级公路扩能改造工程 关于下发安全生产月专项检查的通报

各参建单位：

为扎实做好项目建设安全生产工作，大力推进安全隐患排查治理，坚决遏制重特事故发生，结合“红线行动”、“道路交通安全生产三年整治行动”等专项活动，项目办组织监理、施工单位于6月13日开展2021年6月份安全专项检查，现将检查结果通报如下：

一、总体情况

从检查情况来看，各参建单位基本都能按照规范和相关要求，积极开展项目安全管理工作，施工安全基本可控。

二、具体检查情况

(1) 西互一标内业部分

- 1、安全教育培训台账未及时更新。
- 2、周检台账未及时更新。

(2) 西互一标外业部分

1. K6+870 刘家天桥钢箱梁施工现场值班室与氧气瓶安全距离不足，存在爆炸安全隐患；
- 2、K15+200 处黄色网片摆放不到位，给过往车辆带来交通安全隐患。
- 3、K12+700 处水马及警示牌倒地。

(3) 西互二标内业部分

- 1、安全费台账未更新
2. 桥面临边防护未及时归档
3. 防汛减灾工作已开展，资料未及时归档

(4) 西互二标外业部分

- 1、桥面施工洞口处防坠网未铺设
- 2、架桥机压力表损坏，未及时更换

(5) 西互三标内业部分

- 1、安全处罚未建立台账
- 2、安全费未上报计量

(6) 西互三标外业部分

- 1、预制梁场—10吨龙门吊未安装夹轨器

- 2、朱家庄互通 B 匝道挡墙施工现场 1 名作业人员未挂安全带
- 3、产业园 19 号墩柱施工现场警示牌倒地
- 4、韵家口 B 匝道现浇桥防护栏杆 安全立网未固定。

三、整改要求

各参建单位应持续重视安全生产工作,加强日常安全生产管理,坚持安全生产责任落实,全面推进安全管理水平的整体提升,监理单位要加大监督力度,以“零容忍”的态度严把工程安全关,并全程监督整改落实工作,坚决不留安全隐患。

各参建单位于本月 20 日前完成整改,并上报项目办。

西宁至互助一级公路扩能改造工程

项目管理办公室

2021 年 6 月 20 日

